

項目		製品名	
試験名	試験方法	DIC フネン クリーンタフ	一般塗装ケイカル板
乾布ラビング	乾いた綿布で化粧面を 10 往復擦る。	◎	▲
スチールウールラビング	#000 のスチールウールで、化粧面を 10 往復擦る	◎	▲
エタノールラビング	80%エタノールを染み込ませた綿布で、化粧面を 10 往復擦る。	◎	○
消しゴムラビング	プラスチック消しゴムで化粧面を 10 往復擦る。	◎	○
中性洗剤ラビング	中性洗剤を染み込ませた綿布で、化粧面を 5000 往復擦る。 (がくしん試験機 500g 荷重)	◎	◎

凡例：◎：変化なし ○：軽微な残色、軽微な艶変化 ▲：艶変化 ×：著しい変化